



Adres:
Kod i poczta:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Mechanik:

Data: 2019-05-11

Numer rejestracyjny:

Numer VIN:

Przebieg:

Pojazd: Mercedes - C-Class [W204] - 2007

Kody usterek

Benzyna (272.947 - ME 9.7 - MT/AT - 204.054/254)

**Ilość kodów
usterek**

Opis

0276

- Nieprawidłowa pozycja wlotowego wału rozrządu (lewa)
- nieciagli

0272

- Nieprawidłowa pozycja wlotowego wału rozrządu (prawa)
- nieciagli
